



Coupe 4 - Ech. 1/100 - Situation existante

**LEGENDE :**

- Trait de coupe
- Axe de construction
- Niveau existant maintenu
- Niveau existant modifié
- Niveau projeté
- Sens d'écoulement + Parties
- Nouveau / Cible
- Montée escaliers
- Carreleur existant
- Équipage existant
- Nouveau équipement
- Nouvel avitoir / carreaux / grille

**Définitions :**

- Mezzanine à démolir
- Béton à démolir
- Chape à déposer (plan)
- Terrace à déposer
- Terrassement / Déboursoilage
- Chassis à déposer
- Revêtement de trottoir à déposer
- partie du bâtiment à démolir
- Revêtement de dalle à déposer
- Dalle à démolir / scier
- Micromètre projeté
- Élément en béton préfabriqué
- Béton coulé en place
- Revêtement en béton broqué
- Zone de plantation
- Revêtement de dalle structurel
- Revêtement en briques (BPO)
- Margelle au sol

**Platations :**

- Saler : Alu-alu-galvanisé "prestressé" (H: 15m, D: 4 à 5 m)
- Peuplier : Populus alba "Rackel" (H: 15m, D: 4 à 5 m)
- Salix alba "Babour" (H: 15m, D: 5 m)

**Matériaux :**

- Dalle en béton préfabriqué
- Escalier en acier galvanisé (type PCP)
- Dalle en béton coulé en place
- Niveau d'assise en béton coulé en place
- Nouvelle façade en polycarbonate ondulé transparent (file ondulé) sur sous-structure métallique LFRP acier galvanisé
- Façade en briques existantes
- Façade en briques existantes peintes
- Façade en tôle de barilage existant
- Tolune en tôle existante
- Chemin de pont existant
- Coténe existante répétée jusqu'au fin de haut
- Coténe existante répétée jusqu'au fin de haut
- Portique existant peint
- Châssis existant maintenu en l'état
- Cover mat en latex préfabriqué
- Banc en béton coulé
- Potier fer en acier
- Banc en acier

